






## מתאם רשת

## בעיות שנמצאו


	לא תוקן נכשל הושלם	בעיה במתאם אלחוטי או בנקודת גישה אלחוטית בדיקת בעיות נתב או נקודת גישה איפוס המתאם האלחוטי
	לא תוקן נכשל נכשל	"Wi-Fi" אינו כולל תצורת IP חוקית איפוס המתאם "Wi-Fi" חקירת בעיות בנתב או במודם פס רחב

## בעיות שנמצאו

	לא תוקן נכשל	<p><b>■ בעיה במתאם אלחוטי או בנקודת גישה אלחוטית</b></p> <p><b>בדיקת בעיות נתב או נקודת גישה</b></p> <p>אם אתה מחובר לנקודה חמה או לרשת של תחום, פנה למנהל הרשת. אם לא: 1. נתק או כבה את ההתקן. 2. לאחר שכל הנורות במכשיר כבו, המתן לפחות 10 שניות. 3. הפעל את ההתקן או חבר אותו שוב לשקע החשמל. כדי להפעיל מחדש נתב או נקודת גישה עם סוללה מוכללת, הקש על לחצן האיפוס ושחרר אותו במהירות.</p> <p><b>איפוס המתאם האלחוטי</b></p> <p> יומן רישום של אבחון רשת שם קובץ: <a href="https://www.microsoft.com/2E5CAF8D-A144-4E0A-ADC9-A70CE428DD9A.Repair.1.etl">2E5CAF8D-A144-4E0A-ADC9-A70CE428DD9A.Repair.1.etl</a></p>
---	-----------------	--

	לא תוקן נכשל	<p><b>■ "Wi-Fi" אינו כולל תצורת IP חוקית</b></p> <p><b>איפוס המתאם "Wi-Fi"</b></p> <p>הדבר עשוי לפתור לעתים בעיה המתרחשת מפעם לפעם.</p> <p><b>חקירת בעיות בנתב או במודם פס רחב</b></p> <p>אם אתה מחובר לנקודה חמה או לרשת של תחום, פנה למנהל הרשת. אם לא: 1. נתק או כבה את ההתקן. 2. לאחר שכל הנורות במכשיר כבו, המתן לפחות 10 שניות. 3. הפעל את ההתקן או חבר אותו שוב לשקע החשמל. כדי להפעיל מחדש נתב או מודם עם סוללה מוכללת, הקש על לחצן האיפוס ושחרר אותו במהירות.</p>
---	-----------------	--

## פרטי זיהוי

 פרטי אבחון (מתאם רשת)


פרטים אודות אבחון מתאם רשת:

מידע אודות מנהל התקן של מתאם הרשת Wi-Fi:

```

תיאור : Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter : . . . . .
יצרן : Qualcomm Atheros Communications Inc : . . . . .
ספק : Microsoft : . . . . .
גירסה : 3.0.2.202 : . . . . .
שם קובץ INF : C:\Windows\INF\netathrx.inf : . . . . .
תאריך קובץ INF : 07 דצמבר 2019 09:07:47 : . . . . .
שם מקטע : ATHR_DEV_OS61_158F10CF.ndi : . . . . .
מזהה חומרה : pci\ven_168c&dev_002e&subsys_158f10cf : . . . . .
דגלי מצב מופע : 0x180200a : . . . . .
קוד מצב של מנהל ההתקנים : 0 : . . . . .
IfType : 71 : . . . . .
סוג מדיה פיזית : 9 : . . . . .

```

 פרטי אבחון (קישוריות אלחוטית)

פרטים אודות אבחון קישוריות אלחוטית:

```

מידע עבור החיבור העובר אבחון
GUID של ממשק: 4d412f03-106d-4589-81bd-279d77db88b2
שם ממשק: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter
סוג ממשק: WiFi מקומי

```

```

אירוע חיבור אובחן
מזהה תצורה אוטומטית: 1
מזהה חיבור: 1

```

```

סיכום מצב חיבורים
החיבור החל ב: 2024-03-14 22:51:51-801
התאמת פרופילים: הצלחה

```

קדם-שיוך: הצלחה  
 שיוך: הצלחה  
 אבטחה ואימות: הצלחה

רשימה של נקודות גישה גלויות: סה"כ 4 פריטים, 4 פריטים מוצגים

Chnl/freq	SSID	אות (dB)	BSS Type	PHY	BSSID
Dlink 225		13	70-	<לא ידוע>	40-9B-CD-CA-88-2D תשתית
HOTWiFi		1	90-	<לא ידוע>	C8-70-23-1A-4E-C0 תשתית
HP-Print-1E-Deskjet 4640 series		11	80-	g	48-0F-CF-C5-70-1E תשתית
Home5		8	67-	<לא ידוע>	00-B8-C2-AD-CB-FA תשתית

היסטוריית חיבורים

מידע עבור מזהה תצורה אוטומטית 1

רשימת רשתות גלויות: 5 פריטים סה"כ, 5 פריטים מוצגים

SSID	Compatible	אות (dB)	Security	BSS Type	PHY
Dlink 225	כן	58	לא	<לא ידוע>	תשתית
HOTWiFi	כן	16	כן	<לא ידוע>	תשתית
HP-Print-1E-Deskjet 4640 series	כן	14	לא	g	תשתית
Home5	כן	76	כן	<לא ידוע>	תשתית
nom	כן	26	כן	<לא ידוע>	תשתית

רשימת רשתות מועדפות: 3 פריטים

פרופיל: Galaxy A53  
 SSID: Galaxy A53  
 אורך SSID: 10  
 מצב חיבור: תשתית  
 אבטחה: כן  
 נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
 התחבר גם אם רשת אינה מסדרת: לא  
 בר-חיבור: לא  
 סיבה: 0x00028001  
 פרופיל: szp  
 SSID: szp  
 אורך SSID: 3  
 מצב חיבור: תשתית  
 אבטחה: כן  
 נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
 התחבר גם אם רשת אינה מסדרת: לא  
 בר-חיבור: לא  
 סיבה: 0x00028003  
 פרופיל: Dlink 225  
 SSID: Dlink 225  
 אורך SSID: 9  
 מצב חיבור: תשתית  
 אבטחה: לא  
 נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
 התחבר גם אם רשת אינה מסדרת: לא  
 בר-חיבור: כן

מידע עבור מזהה חיבור 1

החיבור החל ב: 2024-03-14 22:51:51-801  
 מזהה תצורה אוטומטית: 1  
 פרופיל: Dlink 225  
 SSID: Dlink 225  
 אורך SSID: 9  
 מצב חיבור: תשתית  
 אבטחה: לא

קדם-שיוך ושיוך

הגדרות קישוריות שמספק יצרן החומרה (IHV): לא  
 הגדרות אבטחה שמספק יצרן החומרה (IHV): לא  
 פרופיל מתאים לדרישות הרשת: הצלחה  
 מצב קדם-שיוך: הצלחה  
 מצב שיוך: הצלחה

AP אחרון: 40-9b-cd-ca-88-2d

אבטחה ואימות

סוג אבטחה שתצורתו נקבעה: פתח  
 סוג הצפנה שתצורתו נקבעה: ללא  
 פרוטוקול: 802.1X  
 פעולת חילופי מפתחות אותחלה: כן  
 מפתחות שידור ליעד בודד שהתקבלו: לא  
 מפתח שידור לקבוצה התקבל: לא  
 מספר מנות אבטחה שהתקבלו: 0  
 מספר מנות אבטחה שנשלחו: 0  
 מצב נסיונות אבטחה: הצלחה

קישוריות

סטטיסטיקת מנה  
 Ndis Rx: 1796  
 Ndis Tx: 13254

הצלחה בפענוח שידור ליעד בודד: 0  
 הצלחה בפענוח שידור לקבוצה: 0  
 כשל בפענוח שידור ליעד בודד: 0

כשל בפענוח שידור לקבוצה: 0  
הצלחת Rx: 3  
כשל Rx: 3846  
הצלחת Tx: 55  
כשל Tx: 0  
ניסיון חוזר של Tx: 1  
ניסיון חוזר מרובה של Tx: 0  
בוצעה חריגה ממסך חיים מרבי של Tx: 0  
כשל Tx ACK: 2322  
היסטוריית נדידה: 1 פריטים  
זמנים: 11:04:47-791 2024-03-15  
נדד מ-BSSID: 40-9b-cd-ca-88-2d  
סיבה: 0x00000007

#### פרטי אבחון (קישוריות אלחוטית) ⓘ

פרטים אודות אבחון קישוריות אלחוטית:

לקבלת מידע מלא אודות הפעלה זו, עיין ב'אירוע פרטי קישוריות אלחוטית'.

מחלקת עוזר: תצורה אוטומטית  
מצב אתחול: הצלחה

מידע עבור החיבור העובר אבחון  
GUID של ממשק: 4d412f03-106d-4589-81bd-279d77db88b2  
שם ממשק: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter  
סוג ממשק: WiFi מקומי

תוצאת אבחון: ייתכן שיש בעיה

#### פרטי אבחון (מתאם רשת אלחוטית) ⓘ

פרטים אודות אבחון מתאם רשת אלחוטית:

לקבלת מידע מלא אודות הפעלה זו, עיין ב'אירוע פרטי קישוריות אלחוטית'.

מחלקת עוזר: MSM של Wi-Fi מקומי  
מצב אתחול: הצלחה

מידע עבור החיבור העובר אבחון  
GUID של ממשק: 4d412f03-106d-4589-81bd-279d77db88b2  
שם ממשק: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter  
סוג ממשק: WiFi מקומי  
פרופיל: Dlink 225  
SSID: Dlink 225  
אורך SSID: 9  
מצב חיבור: תשתית  
אבטחה: לא  
התחבר גם אם רשת אינה משדרת: לא

תוצאת אבחון: נמצאה בעיה

סיבת בסיס:  
החיבור שלך אל "Dlink 225" מאבד נתונים מפעם לפעם  
ייתכן שהדבר מתרחש מאחר שהמחשב רחוק מדי מהנתב האלחוטי או מנקודת הגישה, או עקב הפרעה של התקנים אלחוטיים אחרים.

סיבת בסיס מפורטת:  
שיעור גבוה של שגיאות מנה עקב הפרעת רדיו, קירבה ליציאה מהטווח או חסימות רבות מדי בין נקודת הגישה ללקוח

אפשרות תיקון:  
חפש גורמים לאיכות נמוכה של אות אלחוטי  
האות חלש עקב מרחק או הפרעות.  
'עזרה ותמיכה של Windows' יכולה לספק מידע נוסף אודות בעיה זו.

#### יומן רישום של אבחון רשת ⓘ

שם קובץ: <2E5CAF8D-A144-4E0A-ADC9-A70CE42BDD9A.Diagnose.0.etl>

#### תצורת רשת ויומני רישום אחרים ⓘ

שם קובץ: <NetworkConfiguration.cab>

#### פרטי איסוף

שם מחשב: DESKTOP-5V042NE  
גירסת Windows: 10.0  
ארכיטקטורה: x64  
זמן: יום שישי ה' אדר ב תשפ"ד 11:07:21

## פרטי מפרסם

**אבחון רשת של Windows**

זיהוי בעיות בקישוריות רשת.

גירסת חבילה: 4.0  
מפרסם: Microsoft Windows

**מתאם רשת**

חפש ופתור בעיות במתאמי רשת אלחוטיים ואחרים.

גירסת חבילה: 3.0  
מפרסם: Microsoft Corporation