





## אבחון רשת של Windows


### בעיות שנמצאו

	לא תוקן נכשל נכשל	מחשב זה מוגדר כך שיתחבר באופן ידני אל "TP-LINK_5G" התחבר ל- TP-LINK_5G באופן אוטומטי להבא התחבר אל TP-LINK_5G מבלי לעדכן הגדרות
	לא תוקן נכשל הושלם	מחשב זה מוגדר כך שיתחבר באופן ידני אל "dlink_DWR-932C_31EC...k" התחבר אל dlink_DWR-932C_31EC מבלי לעדכן הגדרות התחבר ל- dlink_DWR-932C_31EC באופן אוטומטי להבא

### בעיות שנמצאו

	לא תוקן	<p><b>מחשב זה מוגדר כך שיתחבר באופן ידני אל "TP-LINK_5G"</b></p> <p>כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת, עליך לשנות את הגדרות הרשת.</p> <p><b>התחבר ל- TP-LINK_5G באופן אוטומטי להבא</b></p> <p>ה- PC שלך אינו מוגדר להתחבר לרשת זו באופן אוטומטי. בחר 'החל תיקון זה' כדי להתחבר באופן אוטומטי כאשר הרשת נמצאת בטווח. אם אתה מעדיף להמשיך להתחבר ידנית, בחר 'דלג על שלב זה'</p> <p><b>התחבר אל TP-LINK_5G מבלי לעדכן הגדרות</b></p>
---	---------	---


	לא תוקן	<p><b>מחשב זה מוגדר כך שיתחבר באופן ידני אל "dlink_DWR-932C_31EC"</b></p> <p>כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת, עליך לשנות את הגדרות הרשת.</p> <p><b>התחבר אל dlink_DWR-932C_31EC מבלי לעדכן הגדרות</b></p> <p><b>התחבר ל- dlink_DWR-932C_31EC באופן אוטומטי להבא</b></p> <p>ה- PC שלך אינו מוגדר להתחבר לרשת זו באופן אוטומטי. בחר 'החל תיקון זה' כדי להתחבר באופן אוטומטי כאשר הרשת נמצאת בטווח. אם אתה מעדיף להמשיך להתחבר ידנית, בחר 'דלג על שלב זה'</p>
---	---------	--

 יומן רישום של אבחון רשת

<823CBE9A-4DAA-4FE9-B42A-EA3790A4BEE6.Repair.1.etl>

שם קובץ:

### פרטי זיהוי

 פרטי אבחון (מתאם רשת)


פרטים אודות אבחון מתאם רשת:

מידע אודות מנהל התקן של מתאם הרשת Wi-Fi:

```

תיאור : Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
יצרן : Realtek Semiconductor Corp
ספק : Realtek Semiconductor Corp
גירסה : 2024.0.10.135
שם קובץ Inf : C:\WINDOWS\INF\oem16.inf
תאריך קובץ Inf : 01:22:46 2021 יום חמישי 04 נובמבר
שם מקטע : ASUS8821ce_FCC_REG.ndi
מזהה חומרה : pci\ven_10ec&dev_c821&subsys_30401a3b
דגלי מצב מופע : 0x180200a
קוד מצב של מנהל ההתקנים : 0
IfType : 71
סוג מדיה פיזית : 9

```

 פרטי אבחון (קישוריות אלחוטית)

פרטים אודות אבחון קישוריות אלחוטית:

מידע עבור החיבור העובר אבחון  
GUID של ממשק: 6d83baba-751a-4396-b2f7-5ccdbe21ead9  
שם ממשק: Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC  
סוג ממשק: WiFi מקומי

אירוע חיבור אובחן  
מזהה תצורה אוטומטית: 1

רשימה של נקודות גישה גלויות: סה"כ 10 פריטים, 10 פריטים מוצגים

Chnl/freq	SSID	אות (dB)	BSS Type	PHY	BSSID
DIRECT-1B-HP Laser 137fnw		66-	<לא ידוע>		52-81-40-D4-3A-1B
Tenda_2D1860main		90-	<לא ידוע>		50-0F-F5-2D-18-61
orl		72-	<לא ידוע>		00-B8-C2-48-E7-99
+ 1s		90-	<לא ידוע>		40-45-DA-60-F3-D9
1e762f18		86-	<לא ידוע>		F4-91-1E-76-2F-18
(רשת ללא שם)		78-	<לא ידוע>		6A-B8-C2-48-E7-9B
orl		79-	<לא ידוע>		00-B8-C2-48-E7-9A
HUAWEI_9907		103-	<לא ידוע>		BC-1A-E4-12-99-07
DIRECT-7c-HP M227f LaserJet		85-	<לא ידוע>		DA-12-65-BE-06-7C
c6554a18		88-	<לא ידוע>		50-2C-C6-55-4A-18

היסטוריית חיבורים


מידע עבור מזהה תצורה אוטומטית 1

רשימת רשתות גלויות: 9 פריטים סה"כ, 9 פריטים מוצגים

SSID	Compatible	(Signal)	(RSSI)	Security	BSS Type	PHY
DIRECT-1B-HP Laser 137fnw	כן	50-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
Tenda_2D1860main	כן	95-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
orl	כן	58-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
+ 1s	כן	95-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
1e762f18	כן	93-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
(רשת ללא שם)	כן	85-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
HUAWEI_9907	כן	98-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
DIRECT-7c-HP M227f LaserJet	כן	93-	כן	<לא ידוע>	תשתית	
c6554a18	כן	93-	כן	<לא ידוע>	תשתית	

רשימת רשתות מועדפות: 4 פריטים

פרופיל: aaaaaa  
SSID: aaaaaa  
אורך SSID: 6  
מצב חיבור: תשתית  
אבטחה: כן  
נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
התחבר גם אם רשת אינה מוסדרת: לא  
בר-חיבור: לא  
סיבה: 0x00028002  
פרופיל: dlink\_DWR-932C\_31EC  
SSID: dlink\_DWR-932C\_31EC  
אורך SSID: 19  
מצב חיבור: תשתית  
אבטחה: כן  
נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
התחבר גם אם רשת אינה מוסדרת: לא  
בר-חיבור: לא  
סיבה: 0x00028001  
פרופיל: TP-LINK\_5G  
SSID: TP-LINK\_5G  
אורך SSID: 10  
מצב חיבור: תשתית  
אבטחה: כן  
נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
התחבר גם אם רשת אינה מוסדרת: לא  
בר-חיבור: לא  
סיבה: 0x00028001  
פרופיל: Rashbi  
SSID: Rashbi  
אורך SSID: 6  
מצב חיבור: תשתית  
אבטחה: כן  
נקבע על-ידי מדיניות קבוצתית: לא  
התחבר גם אם רשת אינה מוסדרת: לא  
בר-חיבור: לא  
סיבה: 0x00028001

פרטי אבחון (קישוריות אלחוטית) 

פרטים אודות אבחון קישוריות אלחוטית:

לקבלת מידע מלא אודות הפעלה זו, עיין ב'אירוע פרטי קישוריות אלחוטית'.

מחלקת עוזר: תצורה אוטומטית  
מצב אתחול: הצלחה

מידע עבור החיבור העובר אבחון

תוצאת אבחון: לא נמצאה בעיה

#### פרטי אבחון (קישוריות אלחוטית)

פרטים אודות אבחון קישוריות אלחוטית:

לקבלת מידע מלא אודות הפעלה זו, עיין ב'אירוע פרטי קישוריות אלחוטית'.

מחלקת עוזר: תצורה אוטומטית  
מצב אתחול: הצלחה

מידע עבור החיבור העובר אבחון

תוצאת אבחון: לא נמצאה בעיה

#### יומן רישום של אבחון רשת

שם קובץ: [823CBE9A-4DAA-4FE9-B42A-EA3790A4BEE6.Diagnose.0.etl](#)

#### תצורת רשת ויומני רישום אחרים

שם קובץ: [NetworkConfiguration.cab](#)

#### פרטי איסוף

שם מחשב:	LAPTOP-1KTCUSEA
גירסת Windows:	10.0
ארכיטקטורה:	x64
זמן:	יום ראשון 30 אוקטובר 2022 14:51:38

#### פרטי מפרסם

##### אבחון רשת של Windows

זיהוי בעיות בקישוריות רשת.

גירסת חבילה:	4.0
מפרסם:	Microsoft Windows